

Дефекты обуви



1) материалов верха и низа обуви:

- молочные полосы
- воротистость
- осыпание покрытия
- жилистость кожаных деталей верха
- дыры
- царапины
- безличины
- прорези
- подрези
- кнутовины
- пятна на цветных кожаных деталях
- утолщенные и промасленные нитки
- узлы на текстильных деталях верха
- неодинаковость оттенка деталей верха в паре

2) сборки заготовок

- несоблюдения припусков под загибку
- неправильное взаимное расположение деталей при их скреплении на швейных машинах
- нарушение установленных нормативов строчки деталей

3) формования заготовок - неудобство в носке

4) операций прикрепления подошв и каблуков:

- шершевание верха обуви выше грани
- неправильное простилание следа обуви
- скученность гвоздей, винтов, деревянных шпилек
- непрохождение гвоздей, винтов и шпилек и т.д.

5) отделки:

- повреждение заготовки в процессе фрезерования и шлифования уреза подошв и каблуков
- разная ширина уреза подошв
- выхваты и волнистость уреза подошв
- пятна и полосы на поверхности подошв и верха обуви

- складки и сдвиги вкладных стелек и полустелек
- неправильный подбор шнурков по длине и цвету
- нечеткое и несимметричное клеймение готовой обуви и др.

б) Дефекты упаковки, транспортировки и хранения обуви:

- механические повреждения обуви
- деформирование обуви и ее деталей
- коррозия металлических деталей обуви
- образование плесени и пятен внутри и снаружи обуви и др.

Дефекты обуви