

## Признаки подделки мебели



- 1) аккуратно выполненная **задняя стенка**
- 2) **гладкость** внутренней поверхности мебели
- 3) **шпон** фанеровки тоньше 1 мм
- 4) наличие **новых крепежных винтов** и замков
- 5) выдвижные **ящики**, о подделке можно судить
- 6) дополнительные резные украшения
- 7) имитация одного дерева другим: черного – протравленной анилином яблоней или грушей, палисандровое – протравленным бихроматом дубом или орехом
- 8) проверить по фурнитуру
- 9) шурупы, гвозди